

ФЕРОЗИТ 17 БЕТОНКОНТАКТ

Фарба адгезійна

ТЕХНІЧНА КАРТА



В*Ш*Т (см)
27 x 23 x 19



Створює шорстку поверхню, збільшує адгезію

ФЕРОЗИТ 17 БЕТОНКОНТАКТ — адгезійна фарба на основі акрилової дисперсії з кварцовим наповнювачем для попередньої обробки гладких щільних основ (керамічної плитки, олійної фарби, бетону та ін.) перед нанесенням вирівнювальних штукатурок Ферозіт 219, Ферозіт 220, Ферозіт 222, Ферозіт 229, Ферозіт 250, Ферозіт 252; для використання в якості адгезійного шару перед укладанням керамічної плитки по старій плитці з використанням клею для плитки Ферозіт 100, Ферозіт 100 PREMIUM, Ферозіт 101, Ферозіт 103, Ферозіт 108. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.



Фасування: 1,5 kg (кг); 5 kg (кг); 8 kg (кг)



СТВОРЮЄ
ШОРСТКУ
ПОВЕРХНЮ



ПОКРАЩУЄ
ЗЧЕПЛЕННЯ



ЗБІЛЬШУЄ АДГЕЗІЮ



ТОНОВАНА В
РОЖЕВИЙ КОЛІР



ДЛЯ УКЛАДАННЯ
«ПЛИТКИ
ПО ПЛИТЦІ»



ВОЛОГОСТІЙКИЙ



ЕКОЛОГІЧНО
ЧИСТИЙ



ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА
ЗОВНІШНІХ РОБІТ

СКЛАД

Водна дисперсія акрилового полімеру, вода, кварцовий наповнювач, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія А/3) ≤40 г/л

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, сухою, очищеною від пилу, бруду, жиру, залишків фарб та мастил. Ділянки з низькою адгезією видалити механічно. Основи з підвищеним водопоглинанням обробити ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Ґрунт 1.

ПРИГОТУВАННЯ

Ферозіт 17 Бетонконтакт випускається у вигляді фарби, готової до використання. Перед початком роботи вимішати вміст відра за допомогою дреля з насадкою при малих обертах до отримання однорідної консистенції.

ВИТРАТИ

Від 0,35 kg (кг) на 1 m² (m²) поверхні. Витрати залежать від ступеня рівності поверхні та визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Ферозіт 17 Бетонконтакт рівномірно нанести на підготовану основу за допомогою пензля, щітки чи валика. Рівномірність нанесення оцінювати за однорідністю кольору покриття. Наносити вирівнювальну штукатурку чи укладати плитку можна після висихання фарби, але не раніше, ніж через 24 години після нанесення Бетонконтакту. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та відносної вологості повітря 60 %. При інших умовах час висихання фарби може змінюватись.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °C до +30 °C та відносній вологості повітря до 80 %. При виконання робіт поверхню захищати від прямих сонячних променів, дощу, вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою. Інструмент вимити водою відразу після використання.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання фарби в очі промити їх достатньою кількістю води і звернутись до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації і водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Подальше нанесення оздоблювальних матеріалів після ґрунтування, не раніше	24 год
Витрата	від 0,35 kg (кг) на 1 м ² (м ²)
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5 °C до +30 °C. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання - 18 місяців від дати виготовлення.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність продукту вказаним технічним характеристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання даного матеріалу.

ПАКУВАННЯ			
Маса пакування	1,5 kg (кг)	5 kg (кг)	8 kg (кг)
Кількість в ящику	12 шт.	-	-
Кількість на піддоні	288 шт.	54 шт.	33 шт.

ДОКУМЕНТИ

ТУ У 24.3-21130758-003-2001

Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS.403-21

Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/63227 від 14.10.2014 р.

КОНТАКТИ

ТОВ «Ферозіт»

Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317

тел/факс: (032) 294 86 00 / 297 01 15

e-mail: ferozit@ferozit.ua

www.ferozit.ua



БЕЗКОШТОВНА*
ГАРЯЧА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ
0-800-30-22-88

* - здійснювати дзвінок можна з усіх телефонних номерів будь-якої мережі.
(якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків)

